


Переходы бесшовные, по ОСТ 34-10-422-90



Размеры в мм

Обозначение	Условный Проход		Наружный диаметр		Р _у (условное давление), МПа	S	S ₁	L	Масса, кг		
					Марка стали						
	D _y	D _{y1}	D _н	D _{н1}	12X18H10T 08X18H10T	не менее					
02	65	50	76	57	2,5 (P _{раб} < 2,2)	3,5	2,5	70	0,56		
03	80	50	89			76		4,0	2,5	75	0,78
04		65		76			0,78				
05	100	50	108	57		2,5	90		1,15		
06		65		76		3,5			1,15		
07		80		89		4,0			1,15		
08	125	65	133	76		3,5	100		1,89		
09		80		89		4,0			1,89		
10		100		108					1,89		
12	150	80	159	89		4,0	130	2,96			
13		125		133				2,96			
14		100		108				2,96			
15	200	100	219	108			7,5	140	7,95		
16		125		133					7,95		
17		150		159					7,95		
18		100		108					5,18		
19		125		133					5,18		
20	250	150	273	159			5,0	180	5,18		
22		200		200					12,87		
23		250		273					7,5	12,87	
24		300		200					325	5,0	12,87
26				250						219	7,5
27	300		273	5,0			16,77				
28		250						6,5			16,77

Пример условного обозначения

Концентрический переход D_y = 65 мм, d_y = 50 мм на условное давление Р_у= 2,5 МПа (25 кгс/см²) для трубопроводов группы В, на которые распространяются «Правила АЭУ», обозначение по ОСТ – 02:

Переход КВ 65х50-2,5 02 ОСТ 34-10-422-90.

То же , для трубопроводов группы С:

Переход КС 65х50-2,5 02 ОСТ 34-10-422-90.

Для трубопроводов, на которые распространяются «Правила пара и горячей воды»:

Переход КП 65х50-2,5 02 ОСТ 34-10-422-90.

Для трубопроводов, на которые распространяются СНиП 3.05.05-84:

Переход К 65х50-2,5 02 ОСТ 34-10-422-90.

